



※ 4のECUは必ず現品番号をご確認下さい。
 ※ 4のECUはエキステンジェン対象品です。
 外した ECU コアは必ずご返却をお願い申し上げます。

PARTS NUMBER	DESCRIPTION	PRICE	REMARK	
1	GCL334	イグニッションコイル	¥ 8,500	1000cc キャブ
	GCL211	"	¥ 8,500	1300cc -96Y
	GCL204	"	¥ 22,500	1300cc 97Y-
2	GHT241LA	プラグコードセット (LUCAS)	¥ 3,800	-96Y A/C 付
	GHT289L	" (LUCAS)	¥ 4,800	97Y-
3	N9YC	スパークプラグ	¥ 450	BPR6番相当
	N11YC	"	¥ 450	BPR5番相当
	N12YC	"	¥ 450	BPR4番相当
	RN9YC	"	¥ 500	MPi
4	MNE10097L	ECU / SPi MT車 メディア	¥ 65,000	C/N -059586
	MNE101040L	"	¥ 65,000	" 059847-103112
	MNE101150SL	"	¥ 65,000	" 103113-134454
	MNE10078L	" / SPi MT車 ケーパ	¥ 65,000	" -060487
	MNE10027L	" 並行車	¥ 65,000	" -060487
	MNE101070L	"	¥ 65,000	" 060488-103112
	MNE101170SL	"	¥ 65,000	" 103113-134454
	MNE101350(101351)SL	"	¥ 65,000	" 134455-
	MNE10026L	ECU / SPi AT車	¥ 65,000	" -059844
	MNE101060L	"	¥ 65,000	" 059845-103112
	MNE101160SL	"	¥ 65,000	" 103113-134454
	MNE101361SL	"	¥ 65,000	" 134455-
	MKC104292	" / MPi	¥ 130,000	MPi車のみ
5	NPC10001	フューエルトラップ	¥ 5,500	INJ全車
6	MLH10026G	バキュームパイプ(長)	¥ 1,200	SPi
7	MLH10022	バキュームパイプ(短)	¥ 1,100	SPi
8	NNZ10001	コネクター / L型	¥ 1,200	SPi

PARTS NUMBER	DESCRIPTION	PRICE	REMARK	
9	GTR101	水温センサー	¥ 2,200	キャブ
10	GTR185	"	¥ 4,500	SPi
11	GTR206	"	¥ 3,000	MPi
12	MDY100040	" パッキン	¥ 450	MPi
13	GPS190Z	オイルプレッシャースイッチ/After	¥ 1,500	-96Y
14	GPS191	"	¥ 3,800	97Y-
15	YCB100320	オイルテンブセンサー	NLA	MPi
16	GAE191A	バックランプスイッチ	¥ 3,500	MT車
17	13H5045	"	¥ 8,500	AT車
18	ADU5066	インビタースイッチ	¥ 9,800	AT車のみ
19	NNK10001	エアテンブセンサー	¥ 9,800	INJ全車
20	MHK100600	マニホールドプレッシャーセンサー	¥ 39,000	
21	MHK10004Z	O2センサー / After	¥ 22,000	INJ全車
22	ADU7340L	クランクセンサー	¥ 10,000	SPi
23	NSC100760	クランクセンサー	¥ 13,000	MPi
24	GFU2500	フラッシャーユニット / 3極	¥ 1,600	MK1, 2
25	GFU2505	" / 2極	NLA	キャブ車
26	GFU2507	ハザードユニット / 2極	NLA	キャブ車
27	GFU2208	フラッシャーユニット / 3極	¥ 3,000	INJ (ハザード共用)
28	YWB10022	メインリレー	¥ 27,000	-96Y
	YWB100970	"	¥ 14,500	97Y-
29	YWB000430	マルチリレー / 5極グリーン	¥ 2,500	INJ

表記の価格は平成29年10月17日現在の希望小売価格です。商品の仕様及び価格は予告なく変更される場合があります。